

MEDTRONIC SEGNA LA POSSIBILI MALFUNZIONAMENTI NEI SET DI INFUSIONE PER INSULINA

Responsabile Editoriale
Vincenzo Toscano

In data 28 giugno 2013 Medtronic ha inoltrato alle ASL competenti una segnalazione di **possibile malfunzionamento nei microinfusori della serie Paradigm (modelli MMT 326A e 332A):**

- per quanto riguarda i **set di infusione**, il malfunzionamento potrebbe verificarsi per esposizione della parte interna del connettore a liquidi (insulina) in corso di non corretto riempimento del serbatoio, con rischio di occlusione dei fori di ventilazione ed erogazione non corretta dell'insulina;
- in merito ai **serbatoi per insulina**, Medtronic ha spontaneamente richiesto il ritiro di alcuni specifici lotti (vedi sotto), per il rischio di perdite di insulina, con conseguente ridotta erogazione di farmaco.


Tale segnalazione giunge dopo quella del marzo 2013, nella quale Medtronic segnalava agli utilizzatori la necessità di utilizzare maggiore cura e attenzione nell'utilizzo dei microinfusori, in particolare per quanto riguarda caduta a terra, contatto con liquidi, modifiche delle impostazioni del sensore da parte di chi ne fa uso.

Alcune ASL si sono già attivate per avvisare personalmente gli utilizzatori e procedere al ritiro dei lotti segnalati. Gli utilizzatori potranno verificare direttamente la sicurezza dei lotti in loro possesso collegandosi al [sito della ditta](#).

Vi preghiamo di collaborare con Medtronic e le ASL nel caso in cui gli utilizzatori si rivolgersero a voi per chiarimenti.

Elenco dei numeri di lotto dei serbatoi oggetto di richiamo:

H8416432, H8420977,
H8422490, H8424676,
H8437486, H8441420,
H8442973, H8451531,
H8452933, H8455959,
H8457716, H8459557,



H8461538, H8463297, H8464121, H8467888, H8469703, H8471745, H8473106, H8473271, H8476270,
H8478398, H8485398, H8486688, H8489386, H8491921, H8492449, H8494645, H8496561, H8500423,
H8500472, H8503372, H8503728, H8509305, H8510440, H8512566, H8512826, H8515317, H8517079,
H8521052, H8539013, H8541843, H8584244, H8603292, H8604958, H8627745, H8635301